

Reparaturkostenübersicht

Dies ist eine Auflistung der Reparaturpauschalen für die einzelnen Produkte der Primion Technology GmbH.

Artikel	Kleine Pauschale	Große Pauschale
Zeiterfassungsterminals	220,00 €	550,00 €
DT 100		
DT 800 NG		
DT 900 / ML 900		
DT 1000		
DT 1100		
ADT 1100		
ADT 1200		
nicht aufgeführte		X
Zutrittskontrollgeräte	260,00 €	650,00 €
IDT 2x		
IDT 6/8		
IDT 12		
IDT 16		
IDT 32		
Leser	180,00 €	280,00 €
aktiv	X	
abgekündigt		X
Beschläge / Zylinder	160,00 €	260,00 €
Zylinder		
Beschlag		
Türdrücker		
Sonstiges	140,00 €	350,00 €
Netzteile		
MProg		
Handelsware	nach Aufwand	nach Aufwand

Kleine Pauschale

- Optische Mängel am Gehäuse
- Eindeutiges Fehlerbild
- Falsche Konfiguration vom Kunden
- Max. Reparaturaufwand 35 Minuten
- Max. 1 Platine zu tauschen

Große Pauschale

- Kein eindeutiges Fehlerbild
- Reparaturaufwand größer als 35 Minuten
- Mehr als 1 Platine zu tauschen